

Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 665)

Veld	Waarde
Datum vraag	4-1-2024
Onderwerp	Wateroverlast achter Zuideinde
Fractie(s)	Lijst Kras
Vraag	Wateroverlast bij de achterkant van het Zuideinde blijkt een (steeds vaker) terugkerend probleem. Vraag 1: Wie is er verantwoordelijk voor dit stuk van de dijk? Vraag 2: Waar ligt het punt om veiligheidsmaatregelen te treffen bij hoog water? Vraag 3: Is de gemeente bereid, mogelijk in samenwerking met het hoogheemraadschap de mogelijkheid te onderzoeken om wateroverlast in de toekomst te voorkomen?
Antwoord	Antwoord 1: Naar aanleiding van de wateroverlast van de afgelopen tijd is er een ambtelijke projectgroep ingesteld die opdracht heeft gekregen om een aantal zaken uit te zoeken. Middels een Raadsinformatiebrief is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Eén van de opdrachten van de projectgroep is het onderzoeken en beschrijven van de wettelijke verantwoordelijkheden van inwoners, ondernemers, gemeente en andere overheden in onze buitendijkse gebieden. Dit onderzoek zal uiteindelijk antwoord geven op uw vraag. Antwoord 2: De projectgroep krijgt ook de opdracht om een draaiboek op te stellen met rollen en maatregelen voor toekomstige situaties van hoog water. In dit draaiboek wordt tevens een afwegingskader opgenomen wanneer een situatie zo extreem is dat de gemeente maatregelen treft en tot wanneer is een situatie de volledige verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers zelf. Antwoord 3:

	Naast het opstellen van een draaiboek met rollen en maatregelen voor toekomstige situaties hoog water, wordt er ook een afwegingskader en scenario's opgesteld voor eventuele structurele fysieke maatregelen om wateroverlast tegen te gaan op met name het Zuideinde en Slobbeland.
--	---